

Veillez trouver ci-joint le rapport d'inspection du véhicule pour le VIN
W1N167117XXXXXXX, créé le 15/07/2026 à 11:39, demandé par :
Robert Placen (Expert automobile)

Ce compte fait partie de l'organisation suivante :
Placen & Partner Experts Automobiles

VIN :	W1N167117XXXXXXX		
Kilométrage :	89 253 km		
Date :	15/07/2026, 11:39		
Marque :	Mercedes		
Série :	GLE	65	8 (12%)
Modèle :	GLE C167	Systèmes contrôlés	Systèmes avec anomalies
Année :	2023		
Carburant :	Hybride		
ID rapport :	6a57553b88bd0c6979c6a3e3		
ID adaptateur :	CST63FFFFFF		

Le VIN relevé correspond au VIN enregistré dans le rapport

Numérique



Le diagnostic OBD permet la lecture des codes défaut et des données de fonctionnement des calculateurs du véhicule. Cette technologie aide à identifier des problèmes et irrégularités potentiels. Il convient toutefois de noter que toutes les erreurs ou anomalies de tous les calculateurs ne peuvent pas être entièrement détectées par le diagnostic OBD. Carly Solutions GmbH & Co. KG décline toute responsabilité pour les erreurs non détectées qui dépassent le cadre de cette technologie de diagnostic.

Systèmes avec anomalies

Total : 8

Calculateur ESP

Code défaut	Statut*	Kilométrage*	Texte du défaut
U0427	Actif	88 960 km	POWER_MODE_BACKUP_FAILURE

IC Combiné d'instruments

Code défaut	Statut*	Kilométrage*	Texte du défaut
P1C5C	Actif	-	La protection contre la décharge de la batterie est activée.

Les informations marquées d'un (*) sont optionnelles et ne sont pas disponibles pour chaque code défaut. Certains termes techniques sont affichés en anglais car ils proviennent directement des systèmes du véhicule ou du constructeur.

Veillez trouver ci-joint le rapport d'inspection du véhicule pour le VIN
W1N167117XXXXXXX, créé le 15/07/2026 à 11:39, demandé par :
Robert Placen (Expert automobile)

Ce compte fait partie de l'organisation suivante :
Placen & Partner Experts Automobiles

Systèmes avec anomalies (suite)

Total : 8

N68 - Direction assistée électrique (ES)

Code défaut	Statut*	Kilométrage*	Texte du défaut
B210F	Actif	81 616 km	L'entrée « borne 30 » présente un dysfonctionnement.
U0427	Actif	88 960 km	Des données non plausibles ont été reçues du contacteur d'allumage électronique.

N162 - Éclairage d'ambiance (AML)

Code défaut	Statut*	Kilométrage*	Texte du défaut
U1127	Actif	89 248 km	La communication avec un ou plusieurs modules de couleur et de couplage sur le bus LIN 6 est défectueuse. Le message est manquant.
U1126	Actif	89 072 km	La communication avec un ou plusieurs modules de couleur et de couplage sur le bus LIN 5 est défectueuse. Le message est manquant.
U1125	Actif	89 072 km	La communication avec un ou plusieurs modules de couleur et de couplage sur le bus LIN 4 est défectueuse. Le message est manquant.
U1124	Actif	89 072 km	La communication avec un ou plusieurs modules de couleur et de couplage sur le bus LIN 3 est défectueuse. Le message est manquant.
U1123	Actif	89 072 km	La communication avec un ou plusieurs modules de couleur et de couplage sur le bus LIN 2 est défectueuse. Le message est manquant.
U1122	Actif	89 072 km	La communication avec un ou plusieurs modules de couleur et de couplage sur le bus LIN 1 est défectueuse. Le message est manquant.

Module SAM avant

Code défaut	Statut*	Kilométrage*	Texte du défaut
U0168	Actif	88 960 km	La communication avec le contacteur d'allumage électronique est défectueuse. Le signal est non plausible.

Les informations marquées d'un (*) sont optionnelles et ne sont pas disponibles pour chaque code défaut. Certains termes techniques sont affichés en anglais car ils proviennent directement des systèmes du véhicule ou du constructeur.

Veillez trouver ci-joint le rapport d'inspection du véhicule pour le VIN
W1N167117XXXXXXX, créé le 15/07/2026 à 11:39, demandé par :
Robert Placen (Expert automobile)

Ce compte fait partie de l'organisation suivante :
Placen & Partner Experts Automobiles

Systèmes avec anomalies (suite)

Total : 8

Module SAM avant

Code défaut	Statut*	Kilométrage*	Texte du défaut
B22A3	Actif	-	Le calculateur « unité de commande de toit » est défaillant. La tension est hors de la plage admissible.

N2/10 - Système de retenue supplémentaire (SRS)

Code défaut	Statut*	Kilométrage*	Texte du défaut
C42782	Actif	89 248 km	Défaut générique 0100

N10/8 - Module d'acquisition et de commande arrière (SAM arrière)

Code défaut	Statut*	Kilométrage*	Texte du défaut
B22D7	Actif	88 640 km	La ventilation du siège « avant gauche » est défaillante. Le courant est passé sous la valeur limite.
B164B	Actif	80 912 km	Le clignotant arrière droit est défaillant. Il présente un défaut électrique interne.

N62 - Système d'aide au stationnement (PARK)

Code défaut	Statut*	Kilométrage*	Texte du défaut
A23209	Actif	86 976 km	Défaut générique 0100

Les informations marquées d'un (*) sont optionnelles et ne sont pas disponibles pour chaque code défaut. Certains termes techniques sont affichés en anglais car ils proviennent directement des systèmes du véhicule ou du constructeur.

Veillez trouver ci-joint le rapport d'inspection du véhicule pour le VIN
W1N167117XXXXXXX, créé le 15/07/2026 à 11:39, demandé par :
Robert Placen (Expert automobile)

Ce compte fait partie de l'organisation suivante :
Placen & Partner Experts Automobiles

Systèmes sans anomalie

Total : 57

N73 - Contacteur d'allumage électronique (EZS)	N69/4 - Porte arrière droite (DCU-RR)
N73 - Contacteur d'allumage électronique (EZS)	Module de porte AV gauche
Contacteur d'allumage électronique	Suspension active
Système de gestion de batterie (BMS)	Générateur de son d'échappement
EZS Gateway	E1n9 - Projecteur gauche (SG-SW-L)
Calculateur passerelle centrale	E2n9 - Projecteur droit (SG-SW-R)
Calculateur « groupe motopropulseur » (PTCU) AMG	N22/1 - Climatisation (AAC)
Batterie de réseau de bord 48 V	Électronique de puissance (SG-EM)
Batterie de réseau de bord 48 V	N69/5 - KEYLESS GO (KG)
Batterie de réseau de bord 48 V	Distronic
Calculateur moteur	N118 - Calculateur de pompe à carburant (FSCU08)
Chauffage stationnaire	A40/12 - Affichage tête haute (HUD)
DRVU3	N112/9 - Calculateur services télématiques (HERMES)
B84/14 - Caméra à réalité augmentée (KAR)	N22/1 - Climatisation (AAC)
Capteur de collision, batterie haute tension	Unité de commande Audio/COMAND
N26/10 - Autopartage	Module de sélection
Transmission intégrale	A40/11 - Caméra multifonction (mono) (MFK)
A40/8 - Écran de l'unité principale (ZAN)	Caméra de recul
N69/1 - Porte avant gauche (DCU-LF)	N40/3 - Système audio (SOUND)
N69/2 - Porte avant droite (DCU-RF)	Calculateur multifonction
N69/3 - Porte arrière gauche (DCU-LR)	MTAS Support téléphone (N123/8)
Tuner TV	SG-LML-VL Matrice LED projecteur avant gauche (E1n11)
Module de porte AV droit	Générateur de son (SOGÉ)
N69/4 - Porte arrière droite (DCU-RR)	SG-LML-VR Matrice LED projecteur avant droit (E2n11)
N69/3 - Porte arrière gauche (DCU-LR)	N88 - Contrôle de pression des pneus (TPM)

Les informations marquées d'un (*) sont optionnelles et ne sont pas disponibles pour chaque code défaut. Certains termes techniques sont affichés en anglais car ils proviennent directement des systèmes du véhicule ou du constructeur.

Veillez trouver ci-joint le rapport d'inspection du véhicule pour le VIN
W1N167117XXXXXXX, créé le 15/07/2026 à 11:39, demandé par :
Robert Placen (Expert automobile)

Ce compte fait partie de l'organisation suivante :
Placen & Partner Experts Automobiles

Systèmes sans anomalie

Total : 57

Siège conducteur

Siège passager

ABA Active Brake Assist (A108)

N121/1 - Commande de hayon (HKS)

Supports moteur actifs

AP Airmatic Plus

CSHV Capteur de collision batterie HT

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'inspection du véhicule pour le VIN
W1N167117XXXXXXX, créé le 15/07/2026 à 11:39, demandé par :
Robert Placen (Expert automobile)

Ce compte fait partie de l'organisation suivante :
Placen & Partner Experts Automobiles

Photos du véhicule

Total : 1

